

# 公共工事レポート

2015.2

## 『中区本牧通り・本牧桜道街路樹保全工事(その1)』

中区の本牧通りと三溪園へ向かう本牧桜道において、街路樹の保全工事を行いました。本牧のサクラは地域住民のみならず、横浜市民・観光客に広く愛されています。しかし、腐朽等により倒木の危険性が高くなっているうえ、歩道の根上がり対策が必要な箇所もでてきていたため、更新の検討が進められ、今回1年目の工事を行うこととなりました。

【施工前】



【施工後】



すでに枯死していたり、切株になっていた箇所新たにソメイヨシノを植えました。

【施工前】



【施工後】



桜道では、限られた道路空間の中でより安全な整備につながるよう新しくツリーサークルで植栽部分をつくり、ソメイヨシノを植えました。



工事中は、更新計画への理解を深め、ご理解ご協力いただけるよう、横断幕等を作成し、トラックやバリケードに設置しました。